

INGENIERA:

Cayambe-23-05-2012

SOFIA FLORES.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA GAD.

PRESENTE.

De mis Consideraciones.

Reciba un cordial del saludo, el motivo del presente es para darle a conocer el informe solicitado en el MEMORANDUM No-61, que describo a continuación.


El jueves 10 de mayo, salí de Cayambe a Cangahua, Otón, y luego me dirigí a Lago Agrio, llegando sin ninguna novedad a las 6:15 am . Después nos dirigimos al Coca y llegamos a las 19:00pm, en cuanto a la revisión del agua la hice en Cayambe, al momento de recibir el carro.

El día que suscitó el daño, salimos del Km 18 y a la altura de Loreto, en una recta , se escuchó un zumbido y enseguida subió la temperatura del carro, nos detuvimos y esperamos unos 20 a 30 minutos que se enfríe el carro, le pusimos agua y avanzamos a una gasolinera y le volvimos a poner más agua.

Avanzamos unos 3 a 4 Km y temperatura volvió a subir, por lo que decidimos regresar nuevamente a Loreto, quedando guardado el carro en una casa.

El mecánico de Loreto nos sugirió que el cambio del empaque del cabezote es mejor hacerlo en la casa comercial, porque debía ser calibrado el motor y a su vez cambiar el radiador por uno de más paneles para evitar futuros problemas.

Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad.



ATENTAMENTE

Jorge Silva.

GOBIERNO MUNICIPAL  
CAYAMBE

23 MAYO 2012

