



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CAYAMBE

Tel. 2361 832 – 2360 052 – 2361 591 Fax: 2360 441 E-mail: gobiernomc@andinanet.net

JEFATURA DE MECANICA
CAYAMBE - ECUADOR

Cayambe, a 18 de Mayo del 2012
OFICIO N°.-103-2012-GAD-JM

Ingeniera.

Sofía Flores

DIRECTORA ADMINISTRATIVA GAD

Presente.

De mi consideración:

Reciba un cordial y fraterno saludo, a la vez le deseo éxitos en sus funciones en beneficio de la colectividad.

En atención al **MAMORANDUN N° 61 Mba. DIRECTORA ADMINISTRATIVA GAD, con fecha 16 de mayo del 2012, para Wilson Chico JEFE DE MECANICA GAD.**

Ingeniera debo manifestar que luego de realizado el chequeo técnico de la camioneta Mazad doble cabina 4x4

ESTADO DE LA CAMIONETA:

- 1.- Remordido el turbo cargador.
- 2.- Quemado el empaque del cabezote.
- 3.- Deformado el cabezote.

Todo este daño fue ocasionado por que se rebasó el limite de las revoluciones establecidas por los fabricantes. Lo básico antes de prender un vehículo se debe revisar el combustible el agua del radiador el aceite del motor liquido de frenos y los neumáticos.

ARREGLO QUE SE AN REALIZADO


- 1.- Cambio del empaque del cabezote.
- 2.- Cambio del Radiador.
- 3.- Suelda del radiador del intercooler.

NOTA:

Adjunto el informe emitido por el Sr. Concejal Salvador Rojas, quien en estos días hacia uso de la mencionada camioneta.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente-


Elgo. Wilson Chico
JEFE DE MECANICA GMC.

18 MAY 2012